

RAPPORT TRIMESTRIEL N° 04

ASUREP BUTSHIMUNYI R11 AVENUE NYANGUILA QUARTIER BIMPA COMMUNE DE KANSHI

MOIS DE AVRIL, MAI & JUIN 2019

ANNEE 2019

I. SITUATION FINANCIERE

N°	RUBRIQUES DEPENSES	MONTANT en CDF Mois1	MONTANT en CDF Mois2	MONTANT en CDF Mois3	TOTAL
I	Charges de Production/FOMI	17.633.350	41.679.500	55.786.700	115.099.550
II	Charges du Personnel de Gestion	2.149.650	4.409.200	6.794.950	13.353.800
III	Charges du CA	2.590.800	3.318.350	5.173.000	11.082.150
IV	Charges d'amortissement				
V	Charges d'Entretien et Maintenance	3.064.700	1.004.400	1.656.900	5.726.000
VI	Charges de Fonctionnement	317.100	539.800	1.295.050	2.151.950
VII	INTERASUREP	149.500	383.800	358.050	891.350
VIII	AUTRES CHARGES DIVERSES	308.000	989.400	8.017.050	9.314.450
IX	TOTAL	26.213.100	52.324.450	79.081.700	157.619.250

N°	RUBRIQUES RECETTES	MONTANT en CDF Mois1	MONTANT en CDF Mois2	MONTANT en CDF Mois3	TOTAL
I	VENTES D'EAU	28.230.100	54.375.700	74.060.850	156.666.650
III	TOTAL				

II. SITUATION TECHNIQUE

MOIS	PRODUCTION m3	DISTRIBUTION m3	VOLUME VENDU m3	FUITES/GRATUITES m3	OBSERVATION GENERALES
Mois 1	5679,184	4475,749	4277,287	1203,435	--beaucoup de fuites en Mai et juin.
Mois 2	11942,735	8619,254	8238,742	3323,481	-les m3 distribués en juin sont supérieurs aux autres mois.
Mois 3	16555,852	11586,10	11221,340	4969,752	
TOTAL	34177,771	24681,103	23737,369	9496,668	

III. ACTIVITES REALISEES

Types d'activités	Nombres Mois 1	Nombres Mois 2	Nombres Mois 3	Observations générales
Réunions des Organes	2	2	2	Pas d'analyse bactériologique de l'eau en Avril et Mai après chloration.
Hygiène et Assainissement	16	17	14	
Chloration de l'eau	8	8	8	- Pas d'autre partenariat ces derniers temps à part celle avec la FOMI.
Analyse bactériologique de l'eau	-	-	1	
Maintenance des ouvrages	4	4	4	
Partenariat et autres	-	-	-	

IV. DIFFICULTES RENCONTREES

Natures de la difficulté	Description	Solutions proposées
Tenue des réunions	Rien à signaler	
Hygiène et Assainissement des sites	Destruction des BF, non-respect des normes hygiéniques par les clients.	Eduquer la masse, sensibiliser la masse sur le respect des règles d'hygiène aux BF
Chloration de l'eau	Manque de stock suffisant	Acheter et constituer petit à petit le stock
Analyse bactériologique de l'eau	Manque de moyens nécessaires pour y arriver	Faire former les analystes maison
Maintenance des ouvrages	Carence des tuyaux, robinets.....	Constituer petit à petit le stock
Partenariat et autres	Coupures intempestives d'eau.....	Respect de l'horaire, lobbying pour obtenir notre propre forage

V. CONCLUSION

L'ASUREP BUTSHIMUNYI R11 est butée à d'énormes difficultés surtout qu'elle manque son propre forage, elle dépend de son partenaire FOMI qui peut agir comme elle veut.....

Pour les résoudre et permettre à l'ASUREP de redorer son image, il lui convient de lui doter de son propre forage.

Fait à Mbujimayi, le 18/09/2019

Pour l'ASUREP BUTSHIMUNYI


Le Gérant



Pierre Célestin MUKENDI MUTOMBO



Le Président du Conseil d'Administration



Faustin NKAYA KATAMBA