

**ASSOCIATION DES USAGERS DU
RESEAU D'EAU POTABLE**

Réseau N° 11 - ASUREP BUTSHIMUNYI

Commune de KANSHI, Ville de Mbuji Mayi, Province du Kasai
Oriental, RD Congo

RAPPORT MENSUEL D'ACTIVITES de l'ASUREP

BUTSHIMUNYI

Période : Mai 2020



Adresse du Réseau : 41, Avenue NYANGUILA Quartier BIMPA Commune de Kanshi

Rédigé par : PIERRE CELESTIN MUKENDI MUTOMBO

1. Compte Rendu Technique

1.1. Informations générales sur le réseau

Population estimée : 37995 personnes

Km de conduites estimé : 13402 m

1.2. Données et performance du réseau hydraulique

1.2.1. Production


Mois	Production (m ³ /mois)	Hr pompage (hr/mois)	Litres Gazole consommés	Jours production/mois	Fuites de production (m ³)	Durée pompage/jour (hr)	Débit pompage moyen (m ³ /hr)
Mai	8909,13	228,81	-	30	100	7,38	38,94

1.2.2. Distribution

Mois	Distribution BF et abonnés (m ³ /mois)	Jours distribution/mois	Fuites distribution (m ³ /mois)
Mai	6737,5	30	1373

1.2.3. Bilan

Mois	Volume comptabilisé BF + Abonnés (m ³ /mois)	Rendement primaire réseau (%)	Volume non comptabilisé (m ³ /mois)	Volume utilisé total par jour (m ³ /jr)	Cons. Spécifique (L/hab/jr)	Indice Linéaire de Pertes (m ³ /jr/km)
Mai	6084,76	68	652,8	178,8	4,7	0,13



1.3. Qualité de l'eau

Date	Type Infrastructure	Numéro Ouvrage	Concentration chlore (mg/L)	Compartiment					Nbre total plus probable/100 ml
				1	2	3	4	5	
				10 mL	30 mL	56 mL	3 mL	1mL	
15/05/2020	BORNE	6	5						
	BORNE	15	5						
	TENDER	28	6						
30/05/2020	BORNE	02	5						
	BORNE	11	5						
	BORNE	30	6						

1.4 Etat des ouvrages hydrauliques

Trimestre Q2	Nbre robinets total	Nbre robinets fonctionnels	Compteur fonctionnel	Hygiène	Présence de fuites	Etat structure BF	Drainage
BF1	1	1	1	Propre	-	bon	bon
BF2	4	4	1	Propre	-	Assez bon	bon
BF3	4	4	1	Propre	-	Assez bon	bon
BF4	4	4	1	Propre	-	Assez bon	bon
BF5	4	4	1	Propre	-	Assez bon	bon
BF6	4	4	1	Propre	-	Assez bon	bon
BF7	4	4	1	Propre	-	Assez bon	bon
BF8	4	4	1	Propre	-	Assez bon	bon
BF9	4	4	1	Propre	-	Assez bon	bon
BF10	4	4	1	Propre	-	Assez bon	Assez bon
BF11	4	4	1	Propre	-	Assez bon	Assez bon
BF12	4	4	1	Propre	-	Assez bon	Assez bon
BF13	4	4	1	Propre	-	Assez bon	Assez bon
BF14	4	4	1	Propre	-	Assez bon	Assez bon
BF15	4	4	1	Propre	-	Assez bon	Assez bon
BF16	4	4	1	Propre	-	Assez bon	bon
BF17	4	4	1	Propre	-	Assez bon	bon
BF18					-	Inexistante	
BF19	4	4	1	Propre	-	Assez bon	bon
BF20	4	4	1	Propre	-	Assez bon	bon
BF21	4	4	1	Propre	-	Assez bon	bon
BF22	4	4	1	Propre	-	Assez bon	bon
BF23	4	4	1	Propre	-	Assez bon	bon
BF24	4	4	1	Propre	-	Assez bon	bon
BF25	4	4	1	Propre	-	Assez bon	bon
BF26	4	4	1	Propre	-	Assez bon	bon
BF27	4	4	1	Propre	-	Assez bon	bon

BF28	4	4	1	Propre	-	Assez bon	bon
BF29	4	4	1	Propre	-	Assez bon	bon
BF30	3	3	1	Propre	-	Assez bon	bon

1.5 Entretien et maintenance

- 1) Elimination des fuites circuit de distribution sur :
 - axe BF10 PVC DN40
 - axe BF 30 PVC DN63
- 2) Nettoyage puisards de toutes les bornes fontaines
- 3) Remplacement compteur à la BF 06 et BF09
- 4) Remplacement vannes ¾ aux BF11, 22,24 et 26
- 5) Mise sacs de sécurité aux BF20, 25, 26,27 et 30
- 6) Réparation porte chambre à vanne BF07
- 7) Versement chlore dans le réservoir chlore dans le réservoir tous les jours.
- 8) Construction de la nouvelle borne fontaine baptisée n°1 dans le quartier CIACIACIA.

1.6 Gestion des plaintes

Le mois de Mai 2020 a été caractérisé par des échauffourées survenues aux bornes fontaines perpétrées par certains inciviques qui confondaient l'eau de l'ASUREP à celle de REGIDESO qui avait décrété la distribution gratuite sur ordre du Président de la République. C'est ainsi que le Fontainier NKONGOLO TSHIBANGU Simon a été tabassé à tort à la BF 23. Pour barrer ces genres de comportement, une équipe de sensibilisation a été larguée sur terrain et en plus l'Enabel, après contact avec les autorités, nous a fourni le communiqué officiel du Ministère de l'Energie attirant l'attention du Public que les ASUREP n'étaient pas concernées par la distribution gratuite de l'eau. Au château abritant le bureau, un Militaire qui se disputait le tuyau avec le fontainier, a fortement tabassé avec ses collègues Monsieur NGANDU MUNANGA Ali qui desservait la population! Comme cela ne suffisait pas ils ont fini par l'amener sauvagement à leur cachot où il a passé 3 jours avant d'être transféré à l'Auditorat de garnison où il a également passé 3 jours avant d'être relâché ; Ceci a couté cher à l'ASUREP pas moins 300\$! Sur ce, le Conseil avait jugé bon d'arrêter la desserte au château et privilégier celle à des bornes fontaines, ce qui est salubre.

2. Compte Rendu Financier

2.1. Bilan Financier

2.1.1. Dépenses

Charge de production (CDF)	
Carburant Générateur	Autre charge de production/FOMI
	30717450

Cout du personnel de Gestion (CDF)						
Gérant	Comptable	Caissier	Plombier	Sentinelle	Fontainier	Autre charges
-	214000	243200	506300	103000	1445600	

Charge fixe d'amortissement (CDF)	Charge fixe d'entretien (CDF)	Charge de fonctionnement (CDF)			
		Jeton CA	Frais AG	Cotisation Interasurep	Autre Frais de Fonctionnement
-	1232950	1321350	-	351200	3501000

Total dépenses : 40442550 CDF

2.1.2. Recettes

Recette de la Vente d'Eau (CDF)	Don ONG ou Gouvernement équivalent monétaire (CDF)	Remarque sur don
41045900		

Total recettes : 41045900 CDF Solde à Nouveau : 21250 CDF

2.2. Bilan en trésorerie à l'échéance du mois

Montant dans la caisse	Montant en Banque	Montant en mouvement engagé (hors caisse, hors comptabilité)
624600	-	

3. SUIVI DE REUNIONS DE L'ASUREP

TYPE DE REUNION	DATE	QUORUM	Existence PV	Observation /commentaire
Conseil d'administration			oui	
Assemblée Générale				

Commission de contrôle				
Organe de Gestion				
Commune/chefferie/ONG				

4. DIFFICULTÉS ET CONTRAINTES

Nous ne cessons de le dire, l'ASUREP BUTSHIMUNYI R11 est un cas particulier des ASUREP étant donné qu'elle ne possède pas son propre forage et s'est fait partenaire de la Fondation MIBA qui lui fournit de l'eau au moyen de la pompe appartenant à l'ASUREP. Dans ces conditions, son partenaire FOMI lui prive unilatéralement de l'eau, sans respect d'horaire, lui fait payer 60% de Gasoil. Le montant total versé à la FOMI représente 75,9% des charges de l'ASUREP. En outre, l'ASUREP BUTSHIMUNYI R11 paie à la FOMI en dollars avec majoration du taux de dollar alors que l'ASUREP vend toujours en francs, ce qui pèse sur cette dernière et elle arrive difficilement à faire face à ses charges d'exploitation. Le système des branchements privés constitue un casse-tête pour l'ASUREP qui est obligée de payer chaque jour à la FOMI le montant de ses factures journalières alors que les Abonnés payent à l'Asurep après un mois, une semaine, et cela avec beaucoup de difficultés. **Bref, le manque de son propre forage constitue une difficulté majeure que rencontre notre ASUREP.**

5. RECOMMANDATIONS ET SUGGESTIONS

Nous sollicitons de la part des Autorités tant provinciales que nationales, des bailleurs de fonds un **forage propre à l'ASUREP BUTSHIMUNYI** qui est une deuxième ASUREP dans la Commune de KANSI, afin de lui permettre d'approvisionner de manière régulière la population en EAU POTABLE et faire face à ses charges d'exploitation.

Rapport sincère, fait le 15/06/2020 à Mbujimayi Commune de Kanshi

Le gérant : Nom - prénom et signature

MUKENDI MUTOMBO Pierre Célestin



Le Secrétaire Comptable : Nom - prénom et signature

TSHIBAKA KANDA Richard



Le Responsable Technique : Nom - prénom et signature

NYAMABO KASENDA Richard



Annexe A : Distribution aux Bornes Fontaines

BF	2020 /Mai					
	Début mois	Fin mois	Distribution (m ³)	Prix à la BF (CDF)	Recette (CDF)	Vol vendu (m3)
01	0	166,6241	166,6241	150	1268700	192,2272727
02	5924,592	6004,15	79,558	150	522000	79,09090909
03	344,9783	547,0373	202,059	150	1302350	197,3257576
04	558,057	664,0495	105,9925	150	639500	96,89393939
05	1380,2113	1657,4025	277,1912	150	1491100	225,9242424
06	4420,071	4499,85	79,779	150	520100	78,8030303
07	5795,551	5898,536	102,985	150	682350	103,3863636
08	621,4245	688,1169	66,6924	150	386950	58,62878788
09	143,9324	659,2634	515,331	150	151300	22,92424242
10	1888,1637	2080,7716	192,6079	150	956800	144,969697
11	8040,49	8143,02	102,53	150	676750	102,5378788
12	4285,896	4495,072	209,176	150	1262200	191,2424242
13	3769,1893	3895,01	125,8207	150	597850	90,58333333
14	7662,706	7799,566	136,86	150	661400	100,2121212
15	7641,029	7821,022	179,993	150	1293550	195,9924242
16	7909,188	8102,057	192,869	150	1434200	217,3030303
17	341,1208	498,86	157,7392	150	1041100	157,7424242
ABON			0	150	6699350	1015,05303
19	4566,102	4723,31	157,208	150	1037600	157,2121212
20	293,143	410,0288	116,8858	150	710900	107,7121212
21	278,682	343,1986	64,5166	150	333600	50,54545455
22	268,905	432,1254	163,2204	150	910700	137,9848485
23	418,5424	568,2299	149,6875	150	1022700	154,9545455
24	10061,706	10199,148	137,442	150	794650	120,4015152
25	6269,004	6452,38	183,376	150	1347000	204,0909091
26	9662,092	9801,782	139,69	150	987950	149,6893939
27	1465,2774	1618,7545	153,4771	150	993200	150,4848485
28	2264,34	3311,779	1047,439	150	6913100	1047,439394
29	6420,36	6674,909	254,549	150	1746050	264,5530303
30	2232,359	2493,5495	261,1905	150	1774400	268,8484848
			5722,4899		40159400	6084,757576